






P R Ü F B E R I C H T

Jährliche Hauptinspektion nach DIN 79161


Auftraggeber, Eigentümer:	Marktgemeinde Guntramsdorf 2353 Guntramsdorf, Rathaus Viertel 1/1
Betreiber:	wie oben
Adresse Montageort:	Öffentlicher Spielplatz, V. Kaplan-Gasse
Datum der Prüfung:	29.10.2025


1. Gerät:	Zweifach Schaukel (Nest-, Kleinkinder Schaukel)
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> Die Schaukellager sind verdreht – ausrichten und Verschraubungen nachziehen. Unter den Schaukeln haben sich Mulden gebildet - Fallschutzmaterial auffüllen.
Anmerkung:	<ul style="list-style-type: none"> Die Steher beginnen im oberen Bereich zu reißen – unter Beobachtung halten. Die Schutzschläuche der Nestschaukel beginnen zu reißen – unter Beobachtung halten.

2. Gerät:	Kletterturm
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> Die Handläufe der Treppe weisen scharfkantige Absplitterungen auf – abschleifen.
Anmerkung:	<ul style="list-style-type: none"> Das Podest beginnt zu morschen – unter Beobachtung halten.

3. Gerät:	Zweifach Schaukel (Reifen-, Brett Schaukel)
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verschraubungen der Schaukellager sind lose - nachziehen. • Unter den Schaukeln haben sich Mulden gebildet - Fallschutzmaterial auffüllen. • Die stoßdämpfenden Eigenschaften des Bodens bei losem Fallschutz sind zu gering – Mindestschütthöhe 300mm.
4. Gerät:	Sandkasten mit Matschtisch
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> • Der Sand ist mit Gras durchwachsen – erneuern.
5. Gerät:	Wasserspiel
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> • Keine
6. Gerät:	Rampenaufstieg
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> • Das oberste Brett hat sich gelöst – neu verschrauben.

7. Gerät:	Hangrutsche
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> Die Fallschutzmatten sind mit Erde bedeckt – Matten reinigen.

8. Gerät:	Doppelfederwippe
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> Keine

9. Gerät:	Allgemein
	
Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> Beim entfernten Baum herrscht Stolpergefahr – Stolperstelle entschärfen.

Nach Beseitigung der angeführten Mängel stehen dem Bespielen des Spielgerätes seitens des Prüfers keine Bedenken entgegen, sofern die gültigen Normen der vorgeschriebenen Prüf- und Wartungsintervalle eingehalten werden.

Pichl/Wels am 31.10.2025

Spielorama e.U.



Prüfer: Andreas Zagerbauer

Prüfgrundlage:

Das Spielgerät samt Bodenbeschaffenheit wurde erfasst und einer Prüfung nach den aktuellen NORMEN EN 1176 Teil 1-7, 10 und 11, sowie EN 1177 unterzogen. Weitere Grundlagen sind die zuvor geltenden Ö- bzw. DIN- NORMEN, sowie die Beurteilung des Prüfers auf Basis der gültigen Normen, Vorschriften sowie die Risikobeurteilung im Sinne des Standes der Technik.

Spielorama e.U.
 Inh. Thomas Baumann
 Schnittering 23
 4632 Pichl bei Wels
office@spielorama.at – www.spielorama.at

FN 410885v – Landesgericht Wels
 UID-Nr.: ATU62633446
 Bankverbindung: Raiffeisenbank Pichl/Wels
 IBAN: AT43 3443 0000 0002 0818
 BIC: RZOOAT2L430

Die Einhaltung der in den Normen enthaltenen Forderungen bedeutet nicht, dass das Spielen an den Geräten gefahr- und unfallfrei ist, und die Aufsichtspersonen der Kinder Ihrer Aufsichtspflicht entbunden sind.

Prüfumfang:

- Spielgeräte samt Verankerung und Bodenbeschaffenheit
- Spielplatz samt Einfriedung im unmittelbaren Bereich des Spielgerätes

Hinweis zur Sicherheitstechnischen Überprüfung:

Die sicherheitstechnische Überprüfung wurde im Rahmen einer Sicht- und Funktionsprüfung durchgeführt und gibt ausschließlich den Zustand der Anlage und deren Bauteile zum Zeitpunkt der Begutachtung wieder.

Die Überprüfung beinhaltet keine Untersuchungen in hygienischer Hinsicht. Die Beschaffenheit von Spielsand hinsichtlich gesundheitsschädigender Verunreinigungen und die Wasserqualität bei temporär stehenden oder in Spielanlagen integrierten Wasserläufen oder Wasserschoßstellen sind nicht Gegenstand der vorliegenden Prüfung.

Die Überprüfung nach EN 1176, 1 – 11 erfolgte - soweit erforderlich – unter Anwendung von normkonformen Prüfkörpern. Die verwendeten Prüfnormen sind in der Anlage genannt.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Spielanlagen und Spielgeräte gemäß EN 1176 Teil 7 "Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb", zur Instandhaltung und Gewährleistung der Sicherheit regelmässig zu überprüfen, zu warten, und zu pflegen sind. Die Kontroll- und Wartungsarbeiten müssen von fachlich eingewiesenen und sachkundigen Personen entsprechend den nachfolgenden Kontrollintervallen durchgeführt werden:

Sichtkontrollen (Visuelle Routine-Inspektion) sollten alle 7 – 14 Tage stattfinden

Funktionskontrollen (operative Inspektion) sollten alle 1 – 3 Monate stattfinden

(bzw. nach den Vorgaben der Hersteller der Einzelgeräte ggf. in kürzeren Intervallen)

Jahreskontrolle (jährliche Hauptinspektion) vorzugsweise zu Beginn der Spielplatzsaison im zeitigen Frühjahr.

Bei Anlagen mit extremer Vandalismus- oder Gesundheitsgefahr kann eine Kontrolle im äußersten Extremfall mehrmals pro Tag notwendig sein.

Ich empfehle, mit Bezug zu den Regelungen und Vorgaben/Empfehlungen der EN 1176, Teil 7, Kontrollintervalle, Prüfergebnisse, Reparaturen und alle durchgeführten Handlungen zu dokumentieren.

Sofern im vorliegenden Prüfbericht der Rahmen der Prüfung nach EN 1176 ff verlassen wird, können ausdrücklich als Empfehlung gekennzeichnete Hinweise, zusätzliche Sachverhalte erläutern.

Die Begutachtung und Überprüfung der Anlagen und Einzelbauteile wurde von mir nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Soweit mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart, wurden die strengereren Vorgaben der aktuellen Ausgabe der Norm 08/2017 – hinsichtlich der Anwendung der Prüfkörper angewandt.

Diese Überprüfung wurde durch Sichtkontrolle, akustische Prüfung (Klopftest) sowie Funktionsprüfung durchgeführt. Die Begutachtung der Spielgeräte erfolgte ohne Zerlegearbeiten.